Comune di Chiaramonti



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO MATRICE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

schede delle unità edilizie isolato AP

Progettista

Arch. Andrea Sussarellu Ing. Paolo Nieddu

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Pietro Canu



Data



isolato AP



isolato AP



localizzazione SCHEDAAP1

COMPARTO AP Via G. Deledda, Via G. Leopardi, Via S. Satta

UNITA' EDILIZIA **1** fabbricato al civico n°2di Via G. Deledda, Via G. Leopardi,

Via S. Satta

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella







Comune di **Chiaramonti**





sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 68,00 Superficie coperta (mq): 68,00 0 Superficie libera (mq): Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 330,00 Indice fondiario: 4,85 Altezza minima (m): 6,27 Altezza massima (m): 6,93 Larghezza fronte principale (m): 11,91 Larghezza fronte laterale (m) 3,65 Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 11,50 Numero di piani: 2\1

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: inutilizzato

Tipo fabbricato: ad angolo con tre affacci senza corte

Epoca di impianto: fine '800



Comune di Chiaramonti

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco pitturato ammalorato

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione

Fascia marcapiano intonaco in rilievo

Cornice portone di ingresso

Lesene intonaco in rilievo e tinteggiatura

Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone marmo
Davanzali finestre marmo

Elementi tradizionali

Balcone putrelle in ferro e laterizio, ringhiera in ferro

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso arco a tutto sesto intonacato in rilievo Finestre piano terra arco a tutto sesto intonacato in rilievo

Finestre piano primo fascia tinteggiata

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	ferro	discreto
Porta laterale		
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		



copertura	Tipo, struttura a due falde, orditura in legno	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale		
Pluviali	esterno	alluminio	discreto
Terminali	esterno	acciaio	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico

sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Criticità infissi incongrui

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

muratura originaria

rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico tricellula con accrescimento in altezza

Valore architettonico identitario

Tipologia edificio ad angolo con tre affacci senza corte

Classificazione storica U2



Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1., P5., P6.2, P12., T5.Y2.Z1.

Ulteriori prescrizioni





localizzazione SCHEDAAP2

COMPARTO

AP

Via G. Deledda, Via G. Leopardi, Via S. Satta

fabbricato al civico n°4 10di Via G.Deledda, Via G.

UNITA' EDILIZIA

2

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 51,00 Superficie coperta (mq): 51,00 Superficie libera (mq): 0 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 417,00 Indice fondiario: 8,18 Altezza minima (m): 9,57 Altezza massima (m): 10,20 Larghezza fronte principale (m): 8,16

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 8,26 Numero di piani: 3\2

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato

Tipo fabbricato: in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione assente Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone marmo



Davanzali finestre

Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata marmo

parapetto in muratura

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	alluminio	buono
Porta laterale	alluminio	buono
Finestre piano terra	alluminio	buono
Oscuramenti piano terra	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano primo	alluminio	buono
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano secondo	alluminio	buono
Oscuramenti piano secondo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde con terrazzo, solaio lateroarmato	marsigliesi in laterizio	buono
	I	I	I
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	senza gronda con canale	pvc	discreto
Pluviali	interno	rame	mediocre
Terminali	esterno	pvc	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici

SCHEDA**AP2**



sportello contatore idrico sportello contatore idrico comignolo

sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni parziale sopraelevazione e realizzazione di una terrazza

utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Criticità sopraelevazioni e finiture incongrue

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

muratura originaria rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Valore architettonico ordinario

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1., P3., P7., P12.,

Ulteriori prescrizioni



Comune di **Chiaramonti**

localizzazione SCHEDAAP3

COMPARTO


AP

Via G. Deledda, Via G. Leopardi, Via S. Satta

fabbricato al civico n°8 6di Via G. Deledda, Via G.

Leopardi

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 42,00 Superficie coperta (mq): 42,00 Superficie libera (mq): 0 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 310,00 Indice fondiario: 7,38 Altezza minima (m): 6,38 Altezza massima (m): 6,59 Larghezza fronte principale (m): 6,61 Larghezza fronte laterale (m) 6,30 Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 7,00 Numero di piani: 3\2 Destinazione d'uso piano terra: box auto

Destinazione d'uso altri piani: abitazione Proprietà: privata Utilizzo: utilizzato

Tipo fabbricato: ad angolo con tre affacci senza corte

Epoca di impianto: recente

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura assente Cornicione assente Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in pietra lavorata

Soglia portone marmo



Davanzali finestre

Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

marmo

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata
Finestre piano terra fascia tinteggiata
Finestre piano primo fascia tinteggiata

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	alluminio	buono
Porta laterale	ferro	buono
Finestre piano terra	alluminio	buono
Oscuramenti piano terra	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano primo	alluminio	buono
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano secondo	alluminio	buono
Oscuramenti piano secondo	avvolgibili in pvc	discreto

copertura	Tipo, struttura a due falde, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> buono
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	senza gronda con canale	pvc	buono
Pluviali	esterno	pvc	buono
Terminali	esterno	pvc	buono

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici

SCHEDA**AP3**



sportello contatore idrico sportello contatore elettrico antenna parabolica

sezione conservativa

Stato di conservazione generale ottimo

Alterazioni edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali dissonanti

ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico

Criticità ricostruzione edificio abitativo incongruo

Elementi da preservare

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio recente su impianto originario

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Valore architettonico indifferente

Tipologia edificio ad angolo con tre affacci senza corte

Classificazione storica U7

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P3., P5., P7., P12.

Ulteriori prescrizioni