

SCHEDA E-01

L'unità minima di intervento 1, all'angolo tra via Giuseppe Garibaldi e via Cavour, è composta da tre diversi volumi.

DATI METRICI		DATI CATASTALI
Superficie Lotto:	227.56 mq	Foglio: 25 A
Volume esistente:	817.00 mc	Mappale: 509
Indice Fondiario (I _f):	3.59 mc/mq	




STATO DI CONSERVAZIONE:
CATTIVO - MEDIOCRE

PERIODO DI COSTRUZIONE:	PRIMA DEL '40	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
TIPOLOGIA :	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI			
PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN GRANITO	-	INTONACO/ TINTEGGIATURA
PRIMO	LATERIZI/CEMENTO	FALDA UNICA/ETERNIT/COPPI	INTONACO/TINTEGGIATURA
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	LEGNO/SCURI/AVVOLGIBILI
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO/SCURI/AVVOLGIBILI
SECONDO	-	-	-
ELEMENTI ANOMALI			
Mancanza di tinteggiature; coperture in eternit; balconi aggettanti con ringhiere metalliche; avvolgibili.			
CLASSE DI TRASFORMABILITA'		INTERVENTI CONSENTITI	
C		RT	
VOL. CONFERMATO817.00 MC....		VOL. (NE)...../.....	VOL. DI PROGETTO 817 MC

PRESCRIZIONI: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI

STATO ATTUALE



SISTEMAZIONE PREVISTA

