


SCHEDA D-02

L'unità minima di intervento 2 fa angolo tra le vie Cesare Battisti e Giuseppe Garibaldi.

DATI METRICI Superficie Lotto: 131.95 mq Volume esistente: 533.00 mc Indice Fondiario (I _f): 4.03 mc/mq		DATI CATASTALI Foglio: 25 A Mappale: 1430			
					
STATO DI CONSERVAZIONE: CATTIVO - RUDERE					
PERIODO DI COSTRUZIONE:	PRIMA DEL '40	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
TIPOLOGIA :	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE
ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI					
PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI		
TERRA	MURATURA IN PIETRA E MATTONI CRUDI/BLOCCHETTI	PIANTA/ETERNIT	INTONACO/TINTEGGIATURA		
PRIMO	-	-	-		
SECONDO	-	-	-		
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI		
TERRA	-	-	ALLUMINIO		
PRIMO	-	-	-		
SECONDO	-	-	-		
ELEMENTI ANOMALI					
CLASSE DI TRASFORMABILITA' D		INTERVENTI CONSENTITI RT			
VOL. CONFERMATO533.00.....		VOL. (NE)/.....		VOL. DI PROGETTO 533 MC	
PRESCRIZIONI: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI E RISTRUTTURAZIONE					

STATO ATTUALE




VIA GARIBALDI

2

VIA GARIBALDI

SISTEMAZIONE PREVISTA



VIA GARIBALDI

RT

2

VIA GARIBALDI