

SCHEDA C-05

L'unità minima di intervento 5 ha ingresso sulla via Cesare Battisti ma rimane assai arretrata rispetto al profilo stradale; è costituita da un volume di due piani mansardato

DATI METRICI

Superficie Lotto: 399.81 mq
 Volume esistente: 981.00 mc
 Indice Fondiario (I_f): 2.45 mc/mq

DATI CATASTALI


Foglio: 25 A
 Mappale: 1531 – 1532 - 1534



STATO DI CONSERVAZIONE:
 MEDIOCRE

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '40	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE
ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI					
PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA		RIVESTIMENTI ESTERNI	
TERRA	LATERO-CEMENTO	-		INTONACO/TINTEGGIATURA	
PRIMO	LATERO-CEMENTO	FALDA DOPPIA/ETERNIT		INTONACO/TINTEGGIATURA	
SECONDO	-	-		-	
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO		INFISSI E OSCURAMENTI	
TERRA	RESIDENZIALE	ARCO IN PIETRA RIF. ABACO TIPO A		ALLUMINIO/AVVOLGIBILI	
PRIMO	RESIDENZIALE	-		ALLUMINIO/AVVOLGIBILI	
SECONDO	-	-		-	
ELEMENTI ANOMALI					
Chiusura dei balconi con elementi in alluminio, copertura in eternit, numerose tettoie che danno all'insieme un aspetto assai disordinato e degradato					
CLASSE DI TRASFORMABILITA' B - D			INTERVENTI CONSENTITI RQ - RT		
VOL. CONFERMATO981.00 MC.....		VOL. (NE)...../.....		VOL. DI PROGETTO 981 MC	
PRESCRIZIONI: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI					

STATO ATTUALE



SISTEMAZIONE PREVISTA

