

SCHEDA A-06

L'unità minima di intervento 6 è situata all'angolo tra la via Vittorio Emanuele e la via Mazzini.

DATI METRICI

Superficie Lotto: 388.68 mq
Volume esistente: 1926.00 mc
Indice Fondiario (I_f): 4.95 mc/mq

DATI CATASTALI

Foglio: 25 A
Mappale: 248 - 737



STATO DI CONSERVAZIONE:
MEDIOCRE

| <u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u> | PRIMA DEL '40 | PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA | PRIMA DEL '69 CON VARIANTI | DOPO IL '69 | AREA LIBERA |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <u>TIPOLOGIA :</u> | A CORTE ANTISTANTE | A CORTE RETROSTANTE | A CORTE DOPPIA | A PALAZZU | NON DEFINIBILE STORICAMENTE |

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

| PIANO | CARATTERISTICHE STRUTTURALI | COPERTURA E MANTO DI COPERTURA | RIVESTIMENTI ESTERNI |
|---------|-----------------------------|---|------------------------|
| TERRA | LATERO/CEMENTO | - | INTONACO/TINTEGGIATURA |
| PRIMO | LATERO/CEMENTO | FALDA DOPPIA/TERRAZZA/ MANSARDA/TEGOLE COPPI | INTONACO/TINTEGGIATURA |
| SECONDO | - | - | - |
| PIANO | DESTINAZIONE D'USO | ELEMENTI DI PREGIO | INFISSI E OSCURAMENTI |
| TERRA | FARMACIA | - | ALLUMINIO/SARACINESCA |
| PRIMO | RESIDENZIALE | - | LEGNO/AVVOLGIBILI |
| SECONDO | - | - | - |



ELEMENTI ANOMALI

Balconi aggettanti con ringhiere in ferro; condizionatori a vista; serrande metalliche piene;


| CLASSE DI TRASFORMABILITA' | INTERVENTI CONSENTITI | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| B - D | RT - RQ | |
| VOL. CONFERMATO1926.00 MC... | VOL. (NE)...../..... | VOL. DI PROGETTO 1926 MC |

PRESCRIZIONI: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI.

STATO ATTUALE





VIA VITTORIO EMANUELE



VIA MAZZINI

SISTEMAZIONE PREVISTA



VIA VITTORIO EMANUELE



VIA MAZZINI