

SCHEDA D-01

L'unità minima di intervento 1 fa angolo tra le vie Cesare Battisti e Giuseppe Garibaldi.

DATI METRICI	DATI CATASTALI
Superficie Lotto: 160.42 mq	Foglio: 25 A
Volume esistente: 388.00 mc	Mappale: 1429 – 1431 - 1432
Indice Fondiario (I _f): 2.41 mc/mq	




STATO DI CONSERVAZIONE:
CATTIVO - RUDERE

PERIODO DI COSTRUZIONE:	PRIMA DEL '40	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
TIPOLOGIA :	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI			
PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN PIETRA E MATTONI CRUDI/BLOCCHETTI	PIANTA/ETERNIT	INTONACO/TINTEGGIATURA
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	-	-	ALLUMINIO
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-
ELEMENTI ANOMALI			
CLASSE DI TRASFORMABILITA' D		INTERVENTI CONSENTITI RT	
VOL. CONFERMATO388.00 MC.....		VOL. (NE)...../..... MC.	VOL. DI PROGETTO 388 MC
PRESCRIZIONI:			

STATO ATTUALE



SISTEMAZIONE PREVISTA

