

Cagliari li, 06/11/2020

Prot.N° 36264/L2/D3S/go

 Spett.le
ABBANO S.p.A.
 Viale A. Diaz, 77
 09125 - CAGLIARI
DIREZIONE DEPURAZIONE
 Alla c.a. P.Ch. Giorgio Cappai
giorgio.cappai@abbano.it

OGGETTO: Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue e la conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico. Conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento fognari e la conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico.

RIF. APP. 15/2014 – Lotto 2 - CIG 80952836DC. **Comunicazione anomalia.**

Con riferimento al servizio in oggetto, si comunica di seguito l'anomalia riscontrata in data odierna.

ANOMALIE - INTERRUZIONI / VARIAZIONI DI PROCESSO									
N. Anomalia	data ----- ora risco ntro	IMPIANTO			APPARECCHIATURA		ANOMALIA		INTERV.
		distretto	tipo ----- comune ----- località	sezione	matricola	tipo ----- marca ----- modello	interruzione e/o variazione di processo	disservizio ----- cause	da eseguire ----- materiali occorrenti
2509	06/11/20	D3S	DEPURATORE	***	***	***	SI	Verificato consistente ingresso anomalo caratterizzato da colorazione marrone e forte odore di salamoia. Verificata la formazione di schiume, la risalita di fanghi e il trascinarsi degli stessi in uscita; compromissione del processo depurativo.	Prelevato campione.
			SERDIANA			***		Scarico anomalo riconducibile a lavorazione delle olive.	***
	10.15		SA GORA			***	Note	Monitoraggio in corso.	

Distinti Saluti

 IDROTECNICA
 Il Resp. del Lotto
 (Orto Sordiano)