COMUNE DI VILLANOVAFORRU

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO

allegato

# 11



## schede di rilevamento delle unità edilizie ISOLATO 11

Luglio 2015

## PROGETTO DEFINITIVO


progettazione:

progettista incaricato: dott. ing. **Maurizio Manias**

collaboratori: **Aldo Scintu, Elisa Coni, Luca Cascinu, Claudio Zucca, Michele Marrocu.**

Responsabile unico del procedimento:
**Antonello Rossi**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 1**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 106




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, restauro conservativo | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | a corte retrostante | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | |
| seminterrato | | | | |
| piano terra | X | X | X | X |
| piano primo | X | X | | |
| piano secondo | | | | |
| piano terzo | | | | |
| piano sottotetto | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | |
| pietre | X | X | X | X |
| mattoni | | | | |
| terra | | | | |
| blocchi cls | | | | |
| altro | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | |
| intonaco | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | |
| rivestimento | | | | |
| non finito | X | X | X | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | |
| legno | | | | |
| ferro | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | |
| altro | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | |
| falda unica | | X | X | |
| doppia falda | X | | | X |
| padiglione | | | | |
| tetto piano | | | | |
| altro | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | |
| coppi sardi | X | | X | X |
| marsigliesi | | | | |
| portoghesi | | | | |
| eternit | | X | | |
| pannelli | | | | |
| altro | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| metallo | | | | |
| materiali plastici | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | |
| adeguata | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | |
| buona | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X |
| scarsa | | | | |
| nessuna | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X |
| botteghe | | | | |
| negozi | | | | |
| uffici | | | | |
| scuole | | | | |
| altro | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | |
| pubblica | | | | |
| privata | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | |
| abitato | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | |
| disabitato | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | X | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | | X |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 170.26 |
| Superficie coperta | mq | 118.59 |
| Larghezza fronte strada | ml | 24.59 |
| Altezza fronte strada | ml | 6.00 |
| Volume edificato | mc | 599.49 |
| Superficie libera | mq | 51.67 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.52 |
| Rapporto di copertura | % | 70 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 106 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 2**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 107




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, demolizione, nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 192.28 mc | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | 14.87 mq | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | |
| seminterrato | | | | |
| piano terra | X | X | X | X |
| piano primo | | | | |
| piano secondo | | | | |
| piano terzo | | | | |
| piano sottotetto | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | |
| pietre | X | X | X | X |
| mattoni | | | | |
| terra | | | | |
| blocchi cls | | | | |
| altro | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | |
| intonaco | | | | |
| pietra a vista | X | X | X | X |
| rivestimento | | | | |
| non finito | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | |
| legno | | | | |
| ferro | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | |
| altro | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | |
| falda unica | X | X | | |
| doppia falda | | | | |
| padiglione | | | | |
| tetto piano | | | X | X |
| altro | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | |
| coppi sardi | X | | | |
| marsigliesi | | | | |
| portoghesi | | | | |
| eternit | | X | | |
| pannelli | | | | |
| altro | | | X | X |
| **INFISSI - materiali -** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| metallo | | | | |
| materiali plastici | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | |
| adeguata | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | |
| buona | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X |
| scarsa | | | | |
| nessuna | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X |
| botteghe | | | | |
| negozi | | | | |
| uffici | | | | |
| scuole | | | | |
| altro | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | |
| pubblica | | | | |
| privata | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | |
| abitato | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | |
| disabitato | X | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | X | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | X | | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 151.81 |
| Superficie coperta | mq | 39.88 |
| Larghezza fronte strada | ml | 4.98 |
| Altezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Volume edificato | mc | 126.10 |
| Superficie libera | mq | 111.93 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 0.83 |
| Rapporto di copertura | % | 26.00 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 107 |
| Data primo impianto | |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 3**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 114




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, restauro conserv., manut. straord. | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | tipologia a doppia corte antistante e retrostante, da quella costruita in seguito e disposta a fondo lotto | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | X | X | X | X | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | | | | |
| pietre | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| mattoni | | | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| pietra a vista | | | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | X | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | | | | |
| legno | | | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | | | | |
| falda unica | X | X | X | | | X | X | X | X | X |
| doppia falda | | | | | X | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | |
| tetto piano | | | | X | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | | | | |
| coppi sardi | | | | | X | | | | X | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | |
| eternit | X | X | X | | | X | X | X | | X |
| pannelli | | | | | | | | | | |
| altro | | | | X | | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | | | | |
| legno | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 365.56 |
| Superficie coperta | mq | 211.19 |
| Larghezza fronte strada | ml | 36.66 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.38 |
| Volume edificato | mc | 1369.64 |
| Superficie libera | mq | 154.37 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.75 |
| Rapporto di copertura | % | 58.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 114 |
| Data primo impianto | |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 4**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 108 - 572




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | tipologia a filo strada e corte retrostante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b |
|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | |
| seminterrato | | |
| piano terra | X | |
| piano primo | | |
| piano secondo | | |
| piano terzo | | |
| piano sottotetto | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | |
| pietre | X | |
| mattoni | | |
| terra | | |
| blocchi cls | | |
| altro | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | |
| intonaco | | |
| pietra a vista | X | |
| rivestimento | | |
| non finito | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | |
| legno | | |
| ferro | | |
| latero-cemento | X | |
| controsoffitto | | |
| altro | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | |
| falda unica | | |
| doppia falda | X | |
| padiglione | | |
| tetto piano | | |
| altro | | |
| **COPERTURE - manto -** | | |
| coppi sardi | X | |
| marsigliesi | | |
| portoghesi | | |
| eternit | | |
| pannelli | | |
| altro | | |
| **INFISSI - materiali -** | | |
| legno | X | |
| metallo | | |
| materiali plastici | | |
| **ALTEZZA VANI** | | |
| adeguata | X | |
| non adeguata | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | |
| buona | X | |
| sufficiente | | |
| scarsa | | |
| nessuna | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | |
| abitazioni | X | |
| botteghe | | |
| negozi | | |
| uffici | | |
| scuole | | |
| altro | | |
| **PROPRIETA'** | | |
| pubblica | | |
| privata | X | |
| ecclesiastica | | |
| **UTILIZZO** | | |
| abitato | | |
| abitato saltuariamente | | |
| disabitato | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | X |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | X |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 218.43 |
| Superficie coperta | mq | 85.45 |
| Larghezza fronte strada | ml | 17.02 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.50 |
| Volume edificato | mc | 295.58 |
| Superficie libera | mq | 112.63 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 1.35 |
| Rapporto di copertura | % | 39.00 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 108- 572 |
| Data primo impianto | |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 5**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 26 parziale - 113




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | tipologia a corte antistante alterata dalla giustapposizione di volumi accessori incongrui | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | X | | | | |
| piano secondo | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | |
| pietre | X | X | X | | | | |
| mattoni | | | | | | | |
| terra | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | X | X | X | X |
| altro | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | |
| legno | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | |
| falda unica | | X | X | | | | |
| doppia falda | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | |
| tetto piano | X | | | X | X | X | X |
| altro | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | |
| coppi sardi | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | |
| portoghesi | | X | | | | | |
| eternit | | | X | | | | X |
| pannelli | | | | | | | |
| altro | X | | | X | X | X | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | |
| legno | | X | X | | X | X | X |
| metallo | X | | | X | | | |
| materiali plastici | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 142.38 |
| Superficie coperta | mq | 110.35 |
| Larghezza fronte strada | ml | 17.77 |
| Altezza fronte strada | ml | 2.95 |
| Volume edificato | mc | 493.75 |
| Superficie libera | mq | 32.03 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.47 |
| Rapporto di copertura | % | 78.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 26 parziale- 113 |
| Data primo impianto | |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 6**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 26 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | restauro conservativo, ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Bicellula con sviluppo in profondità su un solo livello, con loggiato ed eventuali annessi rustici | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b |
|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | |
| seminterrato | | |
| piano terra | X | X |
| piano primo | | |
| piano secondo | | |
| piano terzo | | |
| piano sottotetto | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | |
| pietre | | |
| mattoni | | |
| terra | | |
| blocchi cls | X | X |
| altro | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | |
| intonaco | X | X |
| pietra a vista | | |
| rivestimento | | |
| non finito | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | |
| legno | | |
| ferro | | |
| latero-cemento | X | X |
| controsoffitto | | |
| altro | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | |
| falda unica | | X |
| doppia falda | X | |
| padiglione | | |
| tetto piano | | |
| altro | | |
| **COPERTURE - manto -** | | |
| coppi sardi | X | |
| marsigliesi | | |
| portoghesi | | |
| eternit | | |
| pannelli | | |
| altro | | X |
| **INFISSI - materiali -** | | |
| legno | X | X |
| metallo | | |
| materiali plastici | | |
| **ALTEZZA VANI** | | |
| adeguata | X | X |
| non adeguata | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | |
| buona | X | X |
| sufficiente | | |
| scarsa | | |
| nessuna | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | |
| abitazioni | X | X |
| botteghe | | |
| negozi | | |
| uffici | | |
| scuole | | |
| altro | | |
| **PROPRIETA'** | | |
| pubblica | | |
| privata | X | X |
| ecclesiastica | | |
| **UTILIZZO** | | |
| abitato | | |
| abitato saltuariamente | | |
| disabitato | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 104.56 |
| Superficie coperta | mq | 74.20 |
| Larghezza fronte strada | ml | 3.70 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.00 |
| Volume edificato | mc | 235.45 |
| Superficie libera | mq | 30.36 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.25 |
| Rapporto di copertura | % | 71.00 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 26 parziale |
| Data primo impianto | |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 7**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 115




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Tipologia a doppia corte antistante e retrostante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | |
| piano sottotetto | X | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | | |
| pietre | | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | | |
| legno | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | | |
| falda unica | | X | X | X | | X | X | X |
| doppia falda | X | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | X | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | | |
| coppi sardi | | | | | | | | X |
| marsigliesi | | | | | | | | |
| portoghesi | X | X | | | | | | |
| eternit | | | X | | | X | X | |
| pannelli | | | | | | | | |
| altro | | | | X | X | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X | X | X | X |
| scarsa | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 220.35 |
| Superficie coperta | mq | 157.66 |
| Larghezza fronte strada | ml | 16.70 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.06 |
| Volume edificato | mc | 540.07 |
| Superficie libera | mq | 62.69 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.45 |
| Rapporto di copertura | % | 72.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 115 |
| Data primo impianto | |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 8**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 116 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Tipologia a doppia corte antistante e retrostante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | |
| seminterrato | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | |
| piano secondo | | | | | |
| piano terzo | | | | | |
| piano sottotetto | | X | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | |
| pietre | | | | | |
| mattoni | | | | | |
| terra | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | |
| rivestimento | | | | | |
| non finito | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | |
| legno | | | | | |
| ferro | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | |
| altro | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | |
| falda unica | X | X | X | X | X |
| doppia falda | | | | | |
| padiglione | | | | | |
| tetto piano | | | | | |
| altro | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | |
| coppi sardi | X | | | X | |
| marsigliesi | | | | | |
| portoghesi | | X | | | |
| eternit | | | X | | |
| pannelli | | | | | |
| altro | | | | | X |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | |
| materiali plastici | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | |
| buona | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X |
| scarsa | | | | | |
| nessuna | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | |
| negozi | | | | | |
| uffici | | | | | |
| scuole | | | | | |
| altro | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | |
| pubblica | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | |
| disabitato | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 210.64 |
| Superficie coperta | mq | 124.87 |
| Larghezza fronte strada | ml | 19.31 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.00 |
| Volume edificato | mc | 452.69 |
| Superficie libera | mq | 85.77 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.15 |
| Rapporto di copertura | % | 59.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 116 parziale |
| Data primo impianto | |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 9**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 120




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | corte antistante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | |
| seminterrato | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | |
| piano secondo | | | | | |
| piano terzo | | | | | |
| piano sottotetto | X | X | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | |
| pietre | X | X | X | X | X |
| mattoni | | | | | |
| terra | | | | | |
| blocchi cls | | | | | |
| altro | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | |
| rivestimento | | | | | |
| non finito | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | |
| legno | | | | | |
| ferro | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | |
| altro | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | |
| falda unica | | X | X | X | X |
| doppia falda | X | | | | |
| padiglione | | | | | |
| tetto piano | | | | | |
| altro | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | |
| coppi sardi | X | X | X | X | X |
| marsiglesi | | | | | |
| portoghesi | | | | | |
| eternit | | | | | |
| pannelli | | | | | |
| altro | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | |
| legno | | | | | |
| metallo | | | | | |
| materiali plastici | X | X | X | X | X |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | |
| scarsa | | | | | |
| nessuna | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | |
| negozi | | | | | |
| uffici | | | | | |
| scuole | | | | | |
| altro | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | |
| pubblica | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | |
| disabitato | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 413.32 |
| Superficie coperta | mq | 173.87 |
| Larghezza fronte strada | ml | 21.22 |
| Altezza fronte strada | ml | 5.50 |
| Volume edificato | mc | 811.55 |
| Superficie libera | mq | 239.45 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 1.96 |
| Rapporto di copertura | % | 42.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 120 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 10**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 124




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 933.85 | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | 252.01 | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | unità edilizia di valore storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | |
|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | |
| seminterrato | |
| piano terra | |
| piano primo | |
| piano secondo | |
| piano terzo | |
| piano sottotetto | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | |
| pietre | |
| mattoni | |
| terra | |
| blocchi cls | |
| altro | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | |
| intonaco | |
| pietra a vista | |
| rivestimento | |
| non finito | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | |
| legno | |
| ferro | |
| latero-cemento | |
| controsoffitto | |
| altro | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | |
| falda unica | |
| doppia falda | |
| padiglione | |
| tetto piano | |
| altro | |
| **COPERTURE - manto -** | |
| coppi sardi | |
| marsigliesi | |
| portoghesi | |
| eternit | |
| pannelli | |
| altro | |
| **INFISSI - materiali -** | |
| legno | |
| metallo | |
| materiali plastici | |
| **ALTEZZA VANI** | |
| adeguata | |
| non adeguata | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | |
| buona | |
| sufficiente | |
| scarsa | |
| nessuna | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | |
| abitazioni | |
| botteghe | |
| negozi | |
| uffici | |
| scuole | |
| altro | |
| **PROPRIETA'** | |
| pubblica | |
| privata | |
| ecclesiastica | |
| **UTILIZZO** | |
| abitato | |
| abitato saltuariamente | |
| disabitato | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | X | | | |
| solai e volte | X | | | |
| scale e rampe | X | | | |
| copertura | X | | | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | X | | | |
| intonaci | X | | | |
| infissi | X | | | |
| manti copertura | X | | | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | X |
| mediocre | |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 444.85 |
| Superficie coperta | mq | 0.00 |
| Larghezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Altezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Volume edificato | mc | 0.00 |
| Superficie libera | mq | 444.85 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 0.00 |
| Rapporto di copertura | % | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 124 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 11**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 123




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 187.80 | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | 57.08 | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | unità edilizia di valore storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | |
|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | |
| seminterrato | |
| piano terra | |
| piano primo | |
| piano secondo | |
| piano terzo | |
| piano sottotetto | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | |
| pietre | |
| mattoni | |
| terra | |
| blocchi cls | |
| altro | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | |
| intonaco | |
| pietra a vista | |
| rivestimento | |
| non finito | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | |
| legno | |
| ferro | |
| latero-cemento | |
| controsoffitto | |
| altro | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | |
| falda unica | |
| doppia falda | |
| padiglione | |
| tetto piano | |
| altro | |
| **COPERTURE - manto -** | |
| coppi sardi | |
| marsigliesi | |
| portoghesi | |
| eternit | |
| pannelli | |
| altro | |
| **INFISSI - materiali -** | |
| legno | |
| metallo | |
| materiali plastici | |
| **ALTEZZA VANI** | |
| adeguata | |
| non adeguata | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | |
| buona | |
| sufficiente | |
| scarsa | |
| nessuna | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | |
| abitazioni | |
| botteghe | |
| negozi | |
| uffici | |
| scuole | |
| altro | |
| **PROPRIETA'** | |
| pubblica | |
| privata | |
| ecclesiastica | |
| **UTILIZZO** | |
| abitato | |
| abitato saltuariamente | |
| disabitato | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | X | | | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | X | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | X | | | |
| infissi | X | | | |
| manti copertura | X | | | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | X |
| mediocre | |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 57.08 |
| Superficie coperta | mq | 0.00 |
| Larghezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Altezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Volume edificato | mc | 0.00 |
| Superficie libera | mq | 57.08 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 0.00 |
| Rapporto di copertura | % | 0.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 123 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 12**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 126




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria, nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 224.06 mc | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | a corte antistante e retrostante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | |
| seminterrato | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | |
| piano secondo | | | | | |
| piano terzo | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | |
| pietre | | | | | |
| mattoni | | | | | |
| terra | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | |
| rivestimento | | | | | |
| non finito | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | |
| legno | | | | | |
| ferro | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | |
| altro | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | |
| falda unica | | X | X | X | X |
| doppia falda | X | | | | |
| padiglione | | | | | |
| tetto piano | | | | | |
| altro | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | |
| coppi sardi | X | | | | |
| marsigliesi | | | | | |
| portoghesi | | | | | |
| eternit | | X | X | | X |
| pannelli | | | | X | |
| altro | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | |
| materiali plastici | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | |
| buona | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X |
| scarsa | | | | | |
| nessuna | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | |
| negozi | | | | | |
| uffici | | | | | |
| scuole | | | | | |
| altro | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | |
| pubblica | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | |
| abitato | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | |
| disabitato | X | X | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | X | | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | X | | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | X | | |
| infissi | | | | |
| manti copertura | | | X | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | X |
| mediocre | |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 495.87 |
| Superficie coperta | mq | 205.82 |
| Larghezza fronte strada | ml | 43.83 |
| Altezza fronte strada | ml | 2.60 |
| Volume edificato | mc | 689.90 |
| Superficie libera | mq | 289.18 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 1.39 |
| Rapporto di copertura | % | 42.00 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 126 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 13**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 147 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | recente incongruente con le caratteristiche del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | |
| seminterrato | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | |
| piano secondo | | | | | |
| piano terzo | | | | | |
| piano sottotetto | X | | X | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | |
| pietre | | | | | |
| mattoni | | | | | |
| terra | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | |
| rivestimento | | | | | |
| non finito | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | |
| legno | | | | | |
| ferro | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | |
| altro | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | |
| falda unica | X | X | X | X | X |
| doppia falda | | | | | |
| padiglione | | | | | |
| tetto piano | | | | | |
| altro | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | |
| coppi sardi | | | | | X |
| marsigliesi | X | X | X | X | |
| portoghesi | | | | | |
| eternit | | | | | |
| pannelli | | | | | |
| altro | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | |
| materiali plastici | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | |
| scarsa | | | | | |
| nessuna | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | |
| negozi | | | | | |
| uffici | | | | | |
| scuole | | | | | |
| altro | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | |
| pubblica | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | |
| disabitato | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 204.24 |
| Superficie coperta | mq | 148.38 |
| Larghezza fronte strada | ml | 35.04 |
| Altezza fronte strada | ml | 4.96 |
| Volume edificato | mc | 728.76 |
| Superficie libera | mq | 55.86 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.57 |
| Rapporto di copertura | % | 73.00 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 147 parziale |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 14**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 147 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuno | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Tipologia incongruente con le caratteristiche del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | |
| seminterrato | | | | |
| piano terra | X | X | X | X |
| piano primo | | | | |
| piano secondo | | | | |
| piano terzo | | | | |
| piano sottotetto | X | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | |
| pietre | X | X | X | X |
| mattoni | | | | |
| terra | | | | |
| blocchi cls | | | | |
| altro | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | |
| intonaco | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | |
| rivestimento | | | | |
| non finito | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | |
| legno | X | X | X | |
| ferro | | | | |
| latero-cemento | | | | X |
| controsoffitto | | | | |
| altro | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | |
| falda unica | | X | X | |
| doppia falda | X | | | |
| padiglione | | | | |
| tetto piano | | | | X |
| altro | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | |
| coppi sardi | | | | |
| marsigliesi | X | X | X | |
| portoghesi | | | | |
| eternit | | | | |
| pannelli | | | | |
| altro | | | | X |
| **INFISSI - materiali -** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| metallo | | | | |
| materiali plastici | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | |
| adeguata | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | |
| buona | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | |
| scarsa | | | | |
| nessuna | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X |
| botteghe | | | | |
| negozi | | | | |
| uffici | | | | |
| scuole | | | | |
| altro | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | |
| pubblica | | | | |
| privata | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | |
| abitato | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | |
| disabitato | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 257.04 |
| Superficie coperta | mq | 150.92 |
| Larghezza fronte strada | ml | 5.91 |
| Altezza fronte strada | ml | |
| Volume edificato | mc | 641.27 |
| Superficie libera | mq | 106.12 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.49 |
| Rapporto di copertura | % | 59 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 147 parziale |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 15**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 146




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Incongruente con le caratteristiche del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | |
| seminterrato | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X |
| piano primo | X | X | X | X | X |
| piano secondo | | | | | X |
| piano terzo | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | |
| pietre | | | | | |
| mattoni | | | | | |
| terra | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | |
| rivestimento | | | | | |
| non finito | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | |
| legno | | | | | |
| ferro | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | |
| altro | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | |
| falda unica | X | | X | X | |
| doppia falda | | X | | | X |
| padiglione | | | | | |
| tetto piano | | | | | |
| altro | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | |
| coppi sardi | | X | X | | |
| marsigliesi | | | | | X |
| portoghesi | X | | | | |
| eternit | | | | X | |
| pannelli | | | | | |
| altro | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | |
| materiali plastici | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | |
| scarsa | | | | | |
| nessuna | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | |
| negozi | | | | | |
| uffici | | | | | |
| scuole | | | | | |
| altro | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | |
| pubblica | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | |
| disabitato | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 240.45 |
| Superficie coperta | mq | 185.91 |
| Larghezza fronte strada | ml | 36.21 |
| Altezza fronte strada | ml | |
| Volume edificato | mc | 977.80 |
| Superficie libera | mq | 54.54 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 4.07 |
| Rapporto di copertura | % | 77 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 146 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 16**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 144




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Incongruente con le caratteristiche del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | X | | | | | | X |
| piano secondo | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | |
| piano sottotetto | | X | X | | | X | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | |
| pietre | | X | X | X | X | | |
| mattoni | | | | | | | |
| terra | | | | | | | |
| blocchi cls | X | | | | | X | X |
| altro | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | |
| legno | | X | X | X | | | |
| ferro | | | | | | | |
| latero-cemento | X | | | | X | X | X |
| controsoffitto | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | |
| falda unica | | | X | | | X | X |
| doppia falda | X | X | | | | | |
| padiglione | | | | | | | |
| tetto piano | | | | X | X | | |
| altro | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | |
| coppi sardi | | X | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | |
| eternit | X | X | X | | | X | X |
| pannelli | | | | | | | |
| altro | | | | X | X | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | |
| buona | | | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X | X | X |
| scarsa | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | |
| disabitato | X | X | X | X | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 222.12 |
| Superficie coperta | mq | 157.23 |
| Larghezza fronte strada | ml | 33.54 |
| Altezza fronte strada | ml | 2.82 |
| Volume edificato | mc | 728.27 |
| Superficie libera | mq | 64.89 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.28 |
| Rapporto di copertura | % | 71 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 144 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 17**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 136 - 137 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | bicellula con sviluppo in larghezza su due livelli e loggiato | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c |
|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | |
| seminterrato | | | |
| piano terra | X | X | X |
| piano primo | | | |
| piano secondo | | | |
| piano terzo | | | |
| piano sottotetto | X | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | |
| pietre | X | X | X |
| mattoni | | | |
| terra | | | |
| blocchi cls | | | |
| altro | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | |
| intonaco | X | X | X |
| pietra a vista | | | |
| rivestimento | | | |
| non finito | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | |
| legno | X | X | X |
| ferro | | | |
| latero-cemento | | | |
| controsoffitto | | | |
| altro | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | |
| falda unica | | X | X |
| doppia falda | X | | |
| padiglione | | | |
| tetto piano | | | |
| altro | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | |
| coppi sardi | | | X |
| marsigliesi | | | |
| portoghesi | X | X | |
| eternit | | | |
| pannelli | | | |
| altro | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | |
| legno | X | X | X |
| metallo | | | |
| materiali plastici | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | |
| adeguata | X | X | X |
| non adeguata | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | |
| buona | X | X | X |
| sufficiente | | | |
| scarsa | | | |
| nessuna | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | |
| abitazioni | X | X | X |
| botteghe | | | |
| negozi | | | |
| uffici | | | |
| scuole | | | |
| altro | | | |
| **PROPRIETA'** | | | |
| pubblica | | | |
| privata | X | X | X |
| ecclesiastica | | | |
| **UTILIZZO** | | | |
| abitato | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | |
| disabitato | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 176.99 |
| Superficie coperta | mq | 87.90 |
| Larghezza fronte strada | ml | 4.00 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.00 |
| Volume edificato | mc | 349.88 |
| Superficie libera | mq | 89.09 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 1.98 |
| Rapporto di copertura | % | 50 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 136- 137 parziale |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 18**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 134 - 118 parziale - 119 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Monocellula con sviluppo su due livelli e loggiato antistante | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volume elementare | a | b | c | d |
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | |
| seminterrato | | | | |
| piano terra | X | X | X | X |
| piano primo | | | | |
| piano secondo | | | | |
| piano terzo | | | | |
| piano sottotetto | | | X | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | |
| pietre | X | X | X | X |
| mattoni | | | | |
| terra | | | | |
| blocchi cls | | | | |
| altro | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | |
| intonaco | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | |
| rivestimento | | | | |
| non finito | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| ferro | | | | |
| latero-cemento | | | | |
| controsoffitto | | | | |
| altro | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | |
| falda unica | X | X | X | X |
| doppia falda | | | | |
| padiglione | | | | |
| tetto piano | | | | |
| altro | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | |
| coppi sardi | | | | |
| marsigliesi | | | | |
| portoghesi | X | X | | X |
| eternit | | | | |
| pannelli | | | X | |
| altro | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| metallo | | | | |
| materiali plastici | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | |
| adeguata | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | |
| buona | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | |
| scarsa | | | | |
| nessuna | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X |
| botteghe | | | | |
| negozi | | | | |
| uffici | | | | |
| scuole | | | | |
| altro | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | |
| pubblica | | | | |
| privata | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | |
| abitato | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | |
| disabitato | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | |

| STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | | X |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | | X |

| UMIDITA' | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

| INTERVENTI SUBITI | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

| GIUDIZIO COMPLESSIVO | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

| DATI URBANISTICI | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 236.71 |
| Superficie coperta | mq | 77.24 |
| Larghezza fronte strada | ml | 1.65 |
| Altezza fronte strada | ml | |
| Volume edificato | mc | 304.53 |
| Superficie libera | mq | 159.47 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 1.29 |
| Rapporto di copertura | % | 33 |

| DATI CATASTALI | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 134- 137 parziale |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 19**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 142 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**



**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

Bicellula con sviluppo in larghezza su due livelli, loggiato ed eventuali annessi rustici



# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Bicellula con sviluppo in larghezza su due livelli, e loggiato | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | |
| seminterrato | | | | |
| piano terra | X | X | X | X |
| piano primo | X | | | |
| piano secondo | | | | |
| piano terzo | | | | |
| piano sottotetto | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | |
| pietre | X | X | X | X |
| mattoni | | | | |
| terra | | | | |
| blocchi cls | | | | |
| altro | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | |
| intonaco | | X | | |
| pietra a vista | X | | X | X |
| rivestimento | | | | |
| non finito | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| ferro | | | | |
| latero-cemento | | | | |
| controsoffitto | | | | |
| altro | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | |
| falda unica | | X | X | X |
| doppia falda | X | | | |
| padiglione | | | | |
| tetto piano | | | | |
| altro | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | |
| coppi sardi | X | X | X | X |
| marsigliesi | | | | |
| portoghesi | | | | |
| eternit | | | | |
| pannelli | | | | |
| altro | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | |
| legno | X | X | X | X |
| metallo | | | | |
| materiali plastici | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | |
| adeguata | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | |
| buona | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X |
| scarsa | | | | |
| nessuna | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X |
| botteghe | | | | |
| negozi | | | | |
| uffici | | | | |
| scuole | | | | |
| altro | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | |
| pubblica | | | | |
| privata | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | |
| abitato | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | |
| disabitato | X | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | | X |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | | X |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | |
| buono | X |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 128.80 |
| Superficie coperta | mq | 72.42 |
| Larghezza fronte strada | ml | 9.97 |
| Altezza fronte strada | ml | |
| Volume edificato | mc | 302.16 |
| Superficie libera | mq | 56.38 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.35 |
| Rapporto di copertura | % | 56 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 142 parziale |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 20**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 142




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**



Tre cellule con sviluppo in larghezza su due livelli, loggiato ed eventuali annessi rustici

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia e nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Tricellula con sviluppo in larghezza su due livelli e loggiato | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c |
|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | |
| seminterrato | | | |
| piano terra | X | X | X |
| piano primo | X | X | |
| piano secondo | | | |
| piano terzo | | | |
| piano sottotetto | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | |
| pietre | X | X | X |
| mattoni | | | |
| terra | | | |
| blocchi cls | | | |
| altro | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | |
| intonaco | X | X | X |
| pietra a vista | | | |
| rivestimento | | | |
| non finito | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | |
| legno | X | X | X |
| ferro | | | |
| latero-cemento | | | |
| controsoffitto | | | |
| altro | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | |
| falda unica | | | X |
| doppia falda | X | X | |
| padiglione | | | |
| tetto piano | | | |
| altro | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | |
| coppi sardi | | X | X |
| marsigliesi | | | |
| portoghesi | | | |
| eternit | X | | |
| pannelli | | | |
| altro | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | |
| legno | X | X | X |
| metallo | | | |
| materiali plastici | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | |
| adeguata | X | X | X |
| non adeguata | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | |
| buona | | | |
| sufficiente | X | X | X |
| scarsa | | | |
| nessuna | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | |
| abitazioni | X | X | X |
| botteghe | | | |
| negozi | | | |
| uffici | | | |
| scuole | | | |
| altro | | | |
| **PROPRIETA'** | | | |
| pubblica | | | |
| privata | X | X | X |
| ecclesiastica | | | |
| **UTILIZZO** | | | |
| abitato | | | |
| abitato saltuariamente | | | |
| disabitato | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 191.97 |
| Superficie coperta | mq | 93.98 |
| Larghezza fronte strada | ml | 9.54 |
| Altezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Volume edificato | mc | 465.47 |
| Superficie libera | mq | 97.99 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.42 |
| Rapporto di copertura | % | 49 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 142 parziale |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 21**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 130




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia e nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | edificio allo stato di rudere | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a |
|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | |
| seminterrato | |
| piano terra | X |
| piano primo | |
| piano secondo | |
| piano terzo | |
| piano sottotetto | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | |
| pietre | X |
| mattoni | |
| terra | |
| blocchi cls | |
| altro | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | |
| intonaco | |
| pietra a vista | X |
| rivestimento | |
| non finito | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | |
| legno | X |
| ferro | |
| latero-cemento | |
| controsoffitto | |
| altro | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | |
| falda unica | X |
| doppia falda | |
| padiglione | |
| tetto piano | |
| altro | |
| **COPERTURE - manto -** | |
| coppi sardi | X |
| marsigliesi | |
| portoghesi | |
| eternit | |
| pannelli | |
| altro | |
| **INFISSI - materiali -** | |
| legno | X |
| metallo | |
| materiali plastici | |
| **ALTEZZA VANI** | |
| adeguata | X |
| non adeguata | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | |
| buona | |
| sufficiente | |
| scarsa | |
| nessuna | X |
| **DESTINAZIONE D'USO** | |
| abitazioni | X |
| botteghe | |
| negozi | |
| uffici | |
| scuole | |
| altro | |
| **PROPRIETA'** | |
| pubblica | |
| privata | X |
| ecclesiastica | |
| **UTILIZZO** | |
| abitato | |
| abitato saltuariamente | |
| disabitato | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 135.49 |
| Superficie coperta | mq | 12.87 |
| Larghezza fronte strada | ml | 13.62 |
| Altezza fronte strada | ml | 2.90 |
| Volume edificato | mc | 36.04 |
| Superficie libera | mq | 122.62 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 0.27 |
| Rapporto di copertura | % | 09 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 130 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 22**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 576




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

Monocellula con sviluppo su due livelli, con loggiato ed eventuali annessi rustici



# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Monocellula con sviluppo su due livelli, con loggiato | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a |
|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | |
| seminterrato | |
| piano terra | X |
| piano primo | X |
| piano secondo | |
| piano terzo | |
| piano sottotetto | X |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | |
| pietre | X |
| mattoni | |
| terra | |
| blocchi cls | |
| altro | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | |
| intonaco | |
| pietra a vista | X |
| rivestimento | |
| non finito | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | |
| legno | X |
| ferro | |
| latero-cemento | |
| controsoffitto | |
| altro | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | |
| falda unica | |
| doppia falda | X |
| padiglione | |
| tetto piano | |
| altro | |
| **COPERTURE - manto -** | |
| coppi sardi | X |
| marsigliesi | |
| portoghesi | |
| eternit | |
| pannelli | |
| altro | |
| **INFISSI - materiali -** | |
| legno | X |
| metallo | |
| materiali plastici | |
| **ALTEZZA VANI** | |
| adeguata | X |
| non adeguata | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | |
| buona | |
| sufficiente | X |
| scarsa | |
| nessuna | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | |
| abitazioni | X |
| botteghe | |
| negozi | |
| uffici | |
| scuole | |
| altro | |
| **PROPRIETA'** | |
| pubblica | |
| privata | X |
| ecclesiastica | |
| **UTILIZZO** | |
| abitato | |
| abitato saltuariamente | |
| disabitato | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 66.83 |
| Superficie coperta | mq | 39.08 |
| Larghezza fronte strada | ml | 3.72 |
| Altezza fronte strada | ml | 0.00 |
| Volume edificato | mc | 175.86 |
| Superficie libera | mq | 27.75 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.63 |
| Rapporto di copertura | % | 58 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 576 |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE







**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 23**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 127 - 128




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria e ristrutturazione edlizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | tipologia incongruente con i caratteri del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | X | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | | |
| pietre | | | X | X | X | X | X | X |
| mattoni | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | |
| blocchi cls | X | X | | | | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | | |
| intonaco | X | | X | X | X | X | X | |
| pietra a vista | | | | | | | | X |
| rivestimento | | | | | | | | |
| non finito | | X | | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | | X | X | X |
| ferro | | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | X | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | | |
| falda unica | X | | X | | | X | X | X |
| doppia falda | | | | X | | | | |
| padiglione | | | | | | | | |
| tetto piano | | X | | | X | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | | |
| coppi sardi | | | X | | | | X | |
| marsigliesi | | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | |
| eternit | X | | | X | | X | | X |
| pannelli | | | | | | | | |
| altro | | X | | | X | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | |
| disabitato | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 221.84 |
| Superficie coperta | mq | 151.43 |
| Larghezza fronte strada | ml | 28.66 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.70 |
| Volume edificato | mc | 628.31 |
| Superficie libera | mq | 70.41 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.83 |
| Rapporto di copertura | % | 68 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 127- 128 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 24**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappale 141




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | tipologia incongruente con i caratteri del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | |
| piano sottotetto | | X | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | |
| pietre | X | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | |
| terra | | X | X | X | X | X | X |
| blocchi cls | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | | X |
| pietra a vista | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | X | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X |
| ferro | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | |
| falda unica | | | X | X | | X | X |
| doppia falda | X | X | | | X | | |
| padiglione | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | |
| coppi sardi | X | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | X |
| portoghesi | | | | | | | |
| eternit | | X | X | X | X | X | |
| pannelli | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X | X | X |
| abitato saltuariamente | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 254.45 |
| Superficie coperta | mq | 194.37 |
| Larghezza fronte strada | ml | 14.25 |
| Altezza fronte strada | ml | |
| Volume edificato | mc | 680.09 |
| Superficie libera | mq | 60.08 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.67 |
| Rapporto di copertura | % | 76 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 141 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 25**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 139 - 140




# RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Schema tipologico di riferimento

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | Tipologia incongruente con i caratteri del tessuto storico | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X |
| piano primo | | | X | X | | | |
| piano secondo | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | | | | | | | |
| pietre | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | |
| terra | | | | | | | |
| blocchi cls | X | X | X | X | X | X | X |
| altro | | | | | | | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X |
| pietra a vista | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | | | | | | | |
| legno | | | | | X | X | X |
| ferro | | | | | | | |
| latero-cemento | X | X | X | X | | | |
| controsoffitto | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | | | | | | | |
| falda unica | X | X | X | X | | | X |
| doppia falda | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | X | X | |
| altro | | | | | | | |
| **COPERTURE - manto -** | | | | | | | |
| coppi sardi | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | |
| eternit | X | X | X | X | | | X |
| pannelli | | | | | | | |
| altro | | | | | X | X | |
| **INFISSI - materiali -** | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X |
| metallo | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | |
| **ALTEZZA VANI** | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X |
| non adeguata | | | | | | | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X |
| sufficiente | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X |
| botteghe | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | |
| altro | | | | | | | |
| **PROPRIETA'** | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X |
| ecclesiastica | | | | | | | |
| **UTILIZZO** | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | | | | | | | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | X | |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | X | |
| manti copertura | | | X | |

## UMIDITA'

| | |
|---|---|
| puntiforme | |
| diffusa | |

## INTERVENTI SUBITI

| | |
|---|---|
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

| | |
|---|---|
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

## DATI URBANISTICI

| | | |
|---|---|---|
| Superficie del lotto | mq | 236.29 |
| Superficie coperta | mq | 188.07 |
| Larghezza fronte strada | ml | 31.08 |
| Altezza fronte strada | ml | 4.00 |
| Volume edificato | mc | 875.81 |
| Superficie libera | mq | 48.22 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 3.71 |
| Rapporto di copertura | % | 80 |

## DATI CATASTALI

| | |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Mappale | 139- 140 |
| Data primo impianto | dopo il 1945 |

## NOTE

DATA RILEVAMENTO:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**
**Provincia del MEDIO CAMPIDANO**

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




**ISOLATO N° 11**
**UNITA' EDILIZIA N° 26**

# RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari




Planimetria catastale foglio VI mappali 139 parziale




# RILIEVO FOTOGRAFICO

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Schema tipologico di riferimento**

# INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|---|---|---|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | monocellula su un livello | Elementi da preservare | nessuno |

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale

# SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

## STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO

| Volume elementare | a |
|---|---|
| **LIVELLO DI PIANO** | |
| seminterrato | |
| piano terra | X |
| piano primo | |
| piano secondo | |
| piano terzo | |
| piano sottotetto | |
| **STRUTTURE VERTICALI - materiali -** | |
| pietre | X |
| mattoni | |
| terra | |
| blocchi cls | |
| altro | |
| **STRUTTURE VERTICALI - finiture -** | |
| intonaco | X |
| pietra a vista | |
| rivestimento | |
| non finito | |
| **STRUTTURE ORIZZONTALI** | |
| legno | X |
| ferro | |
| latero-cemento | |
| controsoffitto | |
| altro | |
| **TIPOLOGIA COPERTURE** | |
| falda unica | |
| doppia falda | X |
| padiglione | |
| tetto piano | |
| altro | |
| **COPERTURE - manto -** | |
| coppi sardi | |
| marsigliesi | |
| portoghesi | X |
| eternit | |
| pannelli | |
| altro | |
| **INFISSI - materiali -** | |
| legno | X |
| metallo | |
| materiali plastici | |
| **ALTEZZA VANI** | |
| adeguata | X |
| non adeguata | |
| **ILLUMINAZIONE E AREAZIONE** | |
| buona | X |
| sufficiente | |
| scarsa | |
| nessuna | |
| **DESTINAZIONE D'USO** | |
| abitazioni | X |
| botteghe | |
| negozi | |
| uffici | |
| scuole | |
| altro | |
| **PROPRIETA'** | |
| pubblica | |
| privata | X |
| ecclesiastica | |
| **UTILIZZO** | |
| abitato | |
| abitato saltuariamente | |
| disabitato | |
| **NUMERO TOTALE VANI** | |

## STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture -

| | rudere | scarso | mediocre | buono |
|---|---|---|---|---|
| fondazioni | | | | |
| murature | | | | X |
| solai e volte | | | | |
| scale e rampe | | | | |
| copertura | | | X | |
| **STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -** | | | | |
| paramenti | | | | |
| intonaci | | | X | |
| infissi | | | | X |
| manti copertura | | | X | |

| | |
|---|---|
| **UMIDITA'** | |
| puntiforme | |
| diffusa | |
| **INTERVENTI SUBITI** | |
| restauro | |
| consolidamento | |
| ampliamento | |
| sopraelevazione | |
| demolizione e ricostruzione | |
| **GIUDIZIO COMPLESSIVO** | |
| scarso | |
| mediocre | X |
| buono | |
| non rilevato | |

| | | |
|---|---|---|
| **DATI URBANISTICI** | | |
| Superficie del lotto | mq | 19.07 |
| Superficie coperta | mq | 19.07 |
| Larghezza fronte strada | ml | 4.43 |
| Altezza fronte strada | ml | 3.50 |
| Volume edificato | mc | 53.40 |
| Superficie libera | mq | 0.00 |
| Indice di fabbricazione | mc/mq | 2.80 |
| Rapporto di copertura | % | 100 |

| | |
|---|---|
| **DATI CATASTALI** | |
| Foglio | 6 |
| Mappale | 139 parziale |
| Data primo impianto | prima del 1945 |

**NOTE**

DATA RILEVAMENTO: