

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO

allegato

2

schede di rilevamento
delle unità edilizie
ISOLATO 2



Giugno **2015**

PROGETTO DEFINITIVO

progettazione:

progettista incaricato: dott. ing. **Maurizio Manias**

collaboratori: **Aldo Scintu, Elisa Coni, Luca Cascinu,
Claudio Zucca, Michele Marrocu.**

Responsabile unico del procedimento:
Antonello Rossi






REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
|  | manutenzione ordinaria |  | ristrutturazione edilizia |
|  | manutenzione straordinaria |  | demolizione |
|  | restauro conservativo |  | nuova costruzione |

ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 1

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 566 - 581 parziale - 681 - 682 parziale


**RILIEVO FOTOGRAFICO**

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Schema tipologico di riferimento

**INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE****Prescrizioni e vincoli**

| | |
|----------------------------|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | recente, incongruente con i caratteri del tessuto storico |

Indirizzi


| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | | | | | |
| seminterrato | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano terra | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | | | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | | | | | | |
| intonaco | | X | X | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | | | | | | |
| legno | | X | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | | | | | |
| latero-cemento | | X | X | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | | | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 411.24 | | | | | | | | |
| doppia falda | | X | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 132.63 | | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 57.96 | | | | | | | | |
| tetto piano | | | X | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | 5.30 | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | 677.87 | | | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | | mq | 278.61 | | | | | | | |
| coppi sardi | | X | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | 1.65 | | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 32 | | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | | | | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | 566- 581 parz- 681- 682 parz | | | | | | | | | |
| altro | | X | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | dopo il 1945 | | | | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | | | | | |
| legno | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | | | | | |




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 2

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 581 parziale - 674 - 675 - 682 parziale - 769



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4




Foto 5



Schema tipologico di riferimento

Bicellula su due livelli, con giustapposizione di un vano in larghezza, ed eventuali annessi rustici



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|--|
| Intervento massimo ammesso | demolizione, restauro conservativo e nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 295.65 mc |
| Incremento planimetrico | 98.55 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte antistante e retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

[illegible]




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 3

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 173



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 161.34 mc |
| Incremento planimetrico | 53.77 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | rudere |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|
| Volume elementare | a | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terra | X | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| pietre | X | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | |
| pietra a vista | X | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| falda unica | X | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | |
| doppia falda | | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | 317.51 | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | | | |
| coppi sardi | X | | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | 18.69 | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | ml | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | 13.27 | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | ml | | | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | 9.76 | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | mc | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| adeguata | X | | | | | | | | | | | | | 298.82 | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | |
| sufficiente | X | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | 0.18 | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | % | | | | |
| abitazioni | X | | | | | | | | | | | | | 06 | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | 173 | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | |
| privata | X | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 4

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|--|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 74.13 mc |
| Incremento planimetrico | 24.71 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte antistante |

Indirizzi


| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| Volume elementare | a | b | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terra | | X | X | | | | | | | | | | | | | X | |
| piano primo | | X | | | | | | | | | | | | | | X | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| pietre | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | |
| intonaco | | X | X | | | | | | | | | | | restauro | | | |
| pietra a vista | | X | X | | | | | | | | | | | consolidamento | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | |
| legno | | X | X | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | buono | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | |
| coppi sardi | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 153.07 |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 95.45 |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 13.07 |
| eternit | | X | X | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | 3.00 |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | 433.98 |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | 57.62 |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | | |
| legno | | X | X | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 62 |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | | |
| adeguata | | X | X | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAIZIONE | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 5

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 175 - 176



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 724.85 mc |
| Incremento planimetrico | 151.96 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | vuoto urbano |

Indirizzi


| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|----------|----------|-------|
| Volume elementare | | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | murature | | | | |
| piano terra | | | | | | | | | | | | | solai e volte | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | scale e rampe | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | copertura | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | intonaci | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | infissi | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | manti copertura | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 457.82 | |
| doppia falda | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 0.00 | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 11.43 | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | 457.82 | |
| coppi sardi | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | 0.00 | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 0.00 | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | Mappale | | 175- 176 | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pag 2/2 | | | | |




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 6

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte antistante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|--|-------|
| Volume elementare | | | | a | b | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | |
| seminterrato | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano terra | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano primo | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | intonaci | | | | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | |
| intonaco | | | | X | X | | | | | | | | | | restauro | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | |
| legno | | | | X | X | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | X | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | | 91.24 | | |
| doppia falda | | | | X | X | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | | 52.95 | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | | 8.51 | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | | 4.50 | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | | 294.55 | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | | | mq | | 38.29 |
| coppi sardi | | | | X | X | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | | 3.23 | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | | 58 | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | |
| eternit | | | | X | | | | | | | | | | | Foglio | | | | 6 | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | prima del 1945 | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | |
| legno | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pag 2/2 | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 7

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 178 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 14.34 mc |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


[illegible]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 8

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 178 parziale - 179 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Schema tipologico di riferimento

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria, nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 81.98 mc |
| Incremento planimetrico | 25.62 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|
| Volume elementare | a | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terra | X | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| pietre | X | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | |
| pietra a vista | X | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | |
| doppia falda | X | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | 47.74 | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | | | |
| coppi sardi | X | | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | 22.50 | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | ml | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | 4.58 | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | ml | | | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | mc | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| adeguata | X | | | | | | | | | | | | | 72.00 | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | 25.24 | | | |
| sufficiente | X | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | 1.51 | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | % | | | | |
| abitazioni | X | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | 178 parziale- 179 parziale | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | |
| privata | X | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 9

| RIFERIMENTO PLANIMETRICO | | | |
|--|-------------------|--|---|
| Planimetria rilievo e volumi elementari | | Planimetria catastale foglio VI mappali 179 parziale - 180 | |
| | | | |
| RILIEVO FOTOGRAFICO | | | |
| Foto 1 | | Foto 2 | |
| | | | |
| Foto 3 | | Foto 4 | |
| | | | |
| Foto 5 | | Schema tipologico di riferimento | |
| | | | |
| INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE | | | |
| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 719.43 mc | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | 127.96 mq | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | vuoto urbano | Elementi da preservare | nessuno |


DATA RILEVAMENTO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 10

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 182 - 184 - 583



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 16.52 mc |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | doppia corte antistante e retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |



DATA RILEVAMENTO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 11

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 186 - 187



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|--|
| Intervento massimo ammesso | restauro conservativo, nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 317,23 mc |
| Incremento planimetrico | 79,88 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |


DATA RILEVAMENTO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 12

| RIFERIMENTO PLANIMETRICO | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| Planimetria rilievo e volumi elementari | | Planimetria catastale foglio VI mappale 584 | |
|  | |  | |
| RILIEVO FOTOGRAFICO | | | |
| Foto 1 | | Foto 2 | |
|  | |  | |
| Foto 3 | | Foto 4 | |
|  | | | |
| Foto 5 | | Schema tipologico di riferimento | |
| | | Tre cellule in larghezza su due livelli | |
| | |  | |
| INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE | | | |
| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | a corte antistante | Elementi da preservare | nessuno |

Pag 1/2


DATA RILEVAMENTO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 13

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappali 194 - 834



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | doppia corte antistante e retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | c | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano sottotetto | X | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | | | | | | |
| pietre | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTI SUBITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | | | | | |
| pietra a vista | X | X | X | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | X | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | | | | | | |
| falda unica | | | X | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 543.24 | | | | | | | | |
| doppia falda | X | X | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 178.57 | | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 31.65 | | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | 3.50 | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | 842.53 | | | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | 364.67 | | | | | | | | | |
| coppì sardi | X | X | X | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | 1.55 | | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 33 | | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | | | | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | 194- 834 | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | dopo il 1945 | | | | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------|
| | manutenzione ordinaria | | ristrutturazione edilizia |
| | manutenzione straordinaria | | demolizione |
| | restauro conservativo | | nuova costruzione |


ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 14

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 763



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 182.06 mc |
| Incremento planimetrico | 53.47 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | rudere |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|--------|----------|-------|
| Volume elementare | | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | murature | | | | |
| piano terra | | | | | | | | | | | | | solai e volte | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | scale e rampe | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | copertura | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | intonaci | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | infissi | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | manif. copertura | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | X |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | mq | | 150.90 | |
| doppia falda | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | mq | | 0.00 | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | ml | | 15.85 | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | ml | | 2.50 | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | mc | | 0.00 | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | mq | | 150.90 | |
| coppi sardi | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | mc/mq | | 0.00 | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | % | | 0.00 | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | 6 | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | 763 | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
|  | manutenzione ordinaria |  | ristrutturazione edilizia |
|  | manutenzione straordinaria |  | demolizione |
|  | restauro conservativo |  | nuova costruzione |


ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 15

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 196



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|--|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | doppia corte antistante e retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|--|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| piano terra | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | X | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | |
| pietre | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| blocchi cls | | | | | X | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | |
| intonaco | | X | X | X | | X | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | |
| pietra a vista | | | | | | X | | | | | | | | restauro | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | |
| non finito | | | | X | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | |
| falda unica | | | X | X | X | X | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | |
| doppia falda | | X | | | | X | | | | | | | | Superficie del lotto | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | | | |
| coppì sardi | | X | X | | X | | | | | | | | | ml | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | ml | | | | |
| eternit | | | | X | | X | X | | | | | | | Volume edificato | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | mc | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | mq | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | | | | |
| adeguata | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | % | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | | |
| sufficiente | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | Mappale | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | |
| abitazioni | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pag 2/2 | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 16

| RIFERIMENTO PLANIMETRICO | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| Planimetria rilievo e volumi elementari | | Planimetria catastale foglio VI | |
| | | | |
| RILIEVO FOTOGRAFICO | | | |
| Foto 1 | | Foto 2 | |
| | | | |
| Foto 3 | | Foto 4 | |
| | | | |
| Foto 5 | | Schema tipologico di riferimento | |
| | | | |
| INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE | | | |
| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | 12,17 mc | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | rudere | Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------|
| Volume elementare | a | b | c | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | X | | |
| pietre | X | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | X | X | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | |
| non finito | X | X | X | | | | | | | | | | | ampliamento | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | |
| legno | X | X | X | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | X |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | |
| altro | X | | | | | | | | | | | | | buono | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | |
| falda unica | X | X | X | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | |
| doppia falda | | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | mq | | 91.94 |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | mq | | 52.10 |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | ml | | 11.55 |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | ml | | 2.80 |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | mc | | 151.43 | |
| coppì sardi | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | mq | | 39.84 |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | mc/mq | | 1.65 |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | % | | 57 |
| eternit | X | X | X | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | 6 |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | dopo il 1945 | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 17

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 203


**RILIEVO FOTOGRAFICO**

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento

**INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE****Prescrizioni e vincoli**

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 12.65 mc |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | rudere |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |


Pag 2/2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 18

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappa 198



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4




Foto 5



Schema tipologico di riferimento

Bicellula in larghezza e in profondità su due livelli con loggiato e annessi rustici



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|--|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, demolizione e nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuna |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte antistante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |


DATA RILEVAMENTO:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 19

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari

Planimetria catastale foglio VI mappale 197



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Schema tipologico di riferimento

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Intervento massimo ammesso | nuova costruzione |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 69.24 mc |
| Incremento planimetrico | 23.08 mq |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | rudere |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|--------|----------------|-------|
| Volume elementare | | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | murature | | | | |
| piano terra | | | | | | | | | | | | | solai e volte | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | scale e rampe | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | copertura | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | intonaci | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | infissi | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | manif. copertura | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | buono | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | mq | | 23.08 | |
| doppia falda | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | mq | | 0.00 | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | ml | | 6.87 | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | ml | | 2.00 | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | mc | | 0.00 | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | mq | | 23.08 | |
| coppì sardi | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | mc/mq | | 0.00 | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | % | | 0.00 | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | 6 | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | 197 | |
| altro | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | prima del 1945 | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 20

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 199 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte antistante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | c | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano terra | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| piano primo | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | | | | | | |
| pietre | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | | | | | | |
| intonaco | | X | X | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | | | | | |
| pietra a vista | X | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | | | | | | |
| falda unica | | X | X | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 301.38 | | | | | | | | |
| doppia falda | X | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 116.25 | | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 3.34 | | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | 2.00 | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | 498.51 | | | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | 185.13 | | | | | | | | | |
| coppì sardi | X | X | X | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | 1.65 | | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 39 | | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | | | | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | 199 parziale | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | prima del 1945 | | | | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | | | | | |
| legno | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 21

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 199 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | recente, incongruente con i caratteri del tessuto storico |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|----------|-------|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | h | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | |
| piano primo | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | |
| pietre | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | |
| falda unica | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | |
| doppia falda | X | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | X | | | | | | | | mq | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | 188.89 | | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | | | | | |
| coppa sardi | | | | X | | | X | | | | | | | ml | | | | | | | |
| marsigliesi | X | X | X | | | | | | | | | | | 2.46 | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | | | | | | |
| eternit | | | | | | | | X | | | | | | ml | | | | | | | |
| pannelli | | | | | X | | | | | | | | | Volume edificato | | | | | | | |
| altro | | | | | X | | | | | | | | | mc | | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | mq | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | % | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | |
| buona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | Foglio | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | 199 parziale | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | dopo il 1945 | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 22

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 188 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4




Foto 5



Schema tipologico di riferimento

Tre cellule con sviluppo in larghezza su un livello con corte retrostante



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 4,51 mc |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | a corte retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--------|----------|-------|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| piano terra | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | X | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | |
| pietre | X | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | |
| pietra a vista | X | | | | | | | | | | | | | restauro | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | |
| legno | X | | X | X | X | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | |
| latero-cemento | | X | | | | | | | | | | | | scarso | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | buono | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | |
| falda unica | | | X | X | X | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | |
| doppia falda | X | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| tetto piano | | X | | | | | | | | | | | | mq | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | 192.84 | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | | |
| coppi sardi | X | | X | X | X | | | | | | | | | ml | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | 17.35 | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | ml | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | 3.50 | | | |
| altro | X | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | | | | | | | | | mc | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | 648.29 | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | mq | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | % | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | 1.69 | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | % | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | | | | | | | | | Foglio | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | 188 parziale | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | L'incremento volumetrico previsto in fase di progetto è da intendersi come quello necessario a modificare la copertura del volume "c" da piana a copertura a una falda inclinata. | | | |
| privata | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Pag 2/2 | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 23

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 188 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5

Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | filo strada senza corte |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------------|--|----------------|--|--|
| Volume elementare | a | | | | | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano terra | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano primo | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | X | | | | | |
| pietre | X | | | | | | | | | | | | | intonaci | | | X | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | infissi | | | X | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | manif. copertura | | | X | | | | |
| blocchi cls | X | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | |
| intonaco | X | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | X | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | | |
| falda unica | | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | |
| doppia falda | X | | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | mq | | 41.16 | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Superficie coperta | mq | | 41.16 | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | ml | | 7.68 | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | ml | | 5.00 | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | | | mc | | 226.38 | | |
| coppa sardi | X | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | mq | | 0.00 | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | mc/mq | | 5.50 | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | % | | 100.00 | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | 6 | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | 188 parziale | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | | | prima del 1945 | | |
| legno | X | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | |
| metallo | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 24

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 190



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte retrostante |


Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | portale |

DATA RILEVAMENTO:




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE



ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 25

RIFERIMENTO PLANIMETRICO



RILIEVO FOTOGRAFICO



| | |
|--------|----------------------------------|
| Foto 5 | Schema tipologico di riferimento |
| | |


INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Intervento massimo ammesso | ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | corte retrostante | Elementi da preservare | portale |

DATA RILEVAMENTO:




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 26

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 192 parziale



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte retrostante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|----------|-------|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano terra | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano primo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano sottotetto | X | X | | X | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | |
| pietre | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | |
| intonaco | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | |
| legno | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | |
| falda unica | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | |
| doppia falda | | X | | | | | | | | | | | | Superficie del lotto | | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | | ml | | | | | | | |
| coppì sardi | | X | X | | X | X | X | | | | | | | Altezza fronte strada | | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | ml | | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | | | | | | |
| eternit | X | | | X | | | | | | | | | | mc | | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | mq | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | mc/mq | | | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | Rapporto di copertura | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | |
| materiali plastici | X | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | | | | | | |
| adeguata | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | Mappale | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | 192 parziale | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | prima del 1945 | | | | | | | |
| sufficiente | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | NOTE | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE


COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 27

RIFERIMENTO PLANIMETRICO



RILIEVO FOTOGRAFICO



Schema tipologico di riferimento

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

| Prescrizioni e vincoli | | Indirizzi | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione ordinaria | Materiali | |
| Prescrizioni particolari | nessuna | Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Incremento volumetrico | nessuno | Tipologia coperture | coppi sardi |
| Incremento planimetrico | nessuno | Colori facciata | colori da cartella |
| Incremento altimetrico | nessuno | Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Vincoli | nessuno | Elementi decorativi | nessuno |
| Tipologia | corte antistante | Elementi da preservare | portale |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--|---|--|---|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | | | | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano terra | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | |
| piano primo | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | | X |
| pietre | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | intonaci | | | | | X | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | | infissi | | | | | X | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | | mant. copertura | | | | | X | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | |
| INTONACO | | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI SUBITI | | | | | | | | |
| intonaco | | | | | | | | | | | | | | | restauro | | | | | X | | |
| pietra a vista | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | consolidamento | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | | |
| legno | | | | | | | | | | | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | X | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | | |
| falda unica | | | | X | X | | X | | | | | | | | Superficie del lotto | | mq | 445.16 | | | | |
| doppia falda | | X | X | | | X | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | 206.70 | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | 26.14 | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | 4.00 | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | 638.52 | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | 239.44 | | | | | |
| coppi sardi | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | 1.43 | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | 46 | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | |
| eternit | | | | | | | | | | | | | | | Foglio | | 6 | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | 200- 204 | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | prima del 1945 | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 28

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 205 - 206



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4






Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | nessuno |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte antistante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE


| STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Strutture - | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|----------------|---|---|--|--|--|--|
| Volume elementare | a | b | c | d | e | f | g | h | | | | | | rudere | scarso | mediocre | buono | | | | | | | |
| LIVELLO DI PIANO | | | | | | | | | | | | | fondazioni | | | | | | | | | | | |
| seminterrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| piano terra | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | |
| piano primo | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano secondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano terzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piano sottotetto | | | X | | | X | X | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - materiali - | | | | | | | | | | | | | paramenti | | | | | | | X | | | | |
| pietre | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | intonaci | | | | | X | | | | | |
| mattoni | | | | | | | | | | | | | | infissi | | | | | X | | | | | |
| terra | | | | | | | | | | | | | | manti copertura | | | | | | X | | | | |
| blocchi cls | | | | | | | | | | | | | | UMIDITA' | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | puntiforme | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI - finiture - | | | | | | | | | | | | | diffusa | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTI SUBITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| intonaco | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | restauro | | | | | | | | | | |
| pietra a vista | | | | | | | | | X | | | | | consolidamento | | | | | | | | | | |
| rivestimento | | | | | | | | | | | | | | ampliamento | | | | | | X | | | | |
| non finito | | | | | | | | | | | | | | sopraelevazione | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | | | | | | | | demolizione e ricostruzione | | | | | | | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | GIUDIZIO COMPLESSIVO | | | | | | | | | | |
| ferro | | | | | | | | | | | | | | scarso | | | | | | | | | | |
| latero-cemento | | | | | | | | | | | | | | mediocre | | | | | | X | | | | |
| controsoffitto | | | | | | | | | | | | | | buono | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | non rilevato | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA COPERTURE | | | | | | | | | | | | | DATI URBANISTICI | | | | | | | | | | | |
| falda unica | | | X | X | | X | X | X | X | | | | | Superficie del lotto | | mq | | 270.33 | | | | | | |
| doppia falda | | X | | | X | | | | | | | | | Superficie coperta | | mq | | 220.20 | | | | | | |
| padiglione | | | | | | | | | | | | | | Larghezza fronte strada | | ml | | 19.84 | | | | | | |
| tetto piano | | | | | | | | | | | | | | Altezza fronte strada | | ml | | 5.50 | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Volume edificato | | mc | | 881.13 | | | | | | |
| COPERTURE - manto - | | | | | | | | | | | | | Superficie libera | | mq | | 50.13 | | | | | | | |
| coppi sardi | | X | X | | X | | X | | | | | | | Indice di fabbricazione | | mc/mq | | 3.26 | | | | | | |
| marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di copertura | | % | | 81 | | | | | | |
| portoghesi | | | | | | | | | | | | | | DATI CATASTALI | | | | | | | | | | |
| eternit | | | | X | X | X | | X | X | | | | | Foglio | | | | 6 | | | | | | |
| pannelli | | | | | | | | | | | | | | Mappale | | | | 205- 206 | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | Data primo impianto | | | | prima del 1945 | | | | | | |
| INFISSI - materiali - | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | | | | |
| legno | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| metallo | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materiali plastici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTEZZA VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adeguata | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| non adeguata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE E AREAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| buona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sufficiente | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| scarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitazioni | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| botteghe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| negozi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scuole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privata | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecclesiastica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitato saltuariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| disabitato | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO TOTALE VANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DATA RILEVAMENTO: | | | | | | | | | | |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA
UFFICIO DEL PIANO - ASSETTO STORICO CULTURALE

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del MEDIO CAMPIDANO


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE




ISOLATO N° 2
UNITA' EDILIZIA N° 29

RIFERIMENTO PLANIMETRICO

Planimetria rilievo e volumi elementari



Planimetria catastale foglio VI mappale 209



RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Schema tipologico di riferimento



INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE

Prescrizioni e vincoli

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Intervento massimo ammesso | manutenzione straordinaria |
| Prescrizioni particolari | nessuna |
| Incremento volumetrico | 15.72 mc |
| Incremento planimetrico | nessuno |
| Incremento altimetrico | nessuno |
| Vincoli | nessuno |
| Tipologia | corte antistante |

Indirizzi

| | |
|------------------------|---|
| Materiali | |
| Tipologia murature | pietre locali, poroton |
| Tipologia coperture | coppi sardi |
| Colori facciata | colori da cartella |
| Infissi | legno, alluminio con colori da cartella |
| Elementi decorativi | nessuno |
| Elementi da preservare | nessuno |

DATA RILEVAMENTO: